



Instrukcja integracji – bramka Eltako




› Używana wersja bramki Eltako TF-IP-ConIV musi być w wersji 2.12 lub wyższej. Aby to sprawdzić, uruchom przeglądarkę i wpisz adres IP bramki w wierszu adresu.


Następnie kliknij na „**Verwaltung / Auf Updates prüfen**“.




› Kliknij na „**Verwaltung / Gerät hinzufügen**“.




- › Wybierz z listy „MACO mTronic Multisensor“ lub „MACO eTronic Fenstersensor“. Czujnik zostanie dodany do listy.



- › Zaprogramuj czujnik (zgodnie z instrukcją = przeciągnij magnes przez kontaktron lub krótko naciśnij 3 razy), sygnał zostanie rozpoznany jako sygnał 4BS. Kliknij na przycisk „Zuweisen“ aby przyporządkować odebrany sygnał do multisensora mTronic lub czujnika MACO eTronic.



- › Aby przypisać multisensor MACO mTronic lub czujnik MACO eTronic do grupy („Gruppen“), należy kliknąć i przeciągnąć pole.



- › Sprawdź czujnik poprzez uruchomienie okna. Jeśli komunikaty stanu nie są prawidłowe, należy sprawdzić ustawiony tryb pracy lub pozycję montażową czujnika.

MACO w Twojej okolicy:
www.maco.eu/kontakt



TECHNIKA
 KTÓRA PORUSZA



Niniejszy dokument jest na bieżąco aktualizowany.
 Aktualną wersję można znaleźć na stronie <https://www.maco.eu/assets/759338>
 lub zeskanować kod QR.

Data: 02/2018 - Zmiany: 02.04.2021
 Nr 759338
 Wszelkie prawa i zmiany zastrzeżone.